





Ventilsitz, Ventilstange und Ventilteller
dürfen nur zusammen ausgetauscht werden !



16	3	Federring A6	4302020L	St.
15	3	6kt-Schraube M6x30	4004375	5.6
13	1	Wellenführung	T6107K061	2.0401
8	1	Dichtung 2mm	T6301K021	WS3820
7	1	O-Ring 26x6	5540214	Viton
6	1	O-Ring Aufnahme	T6107K060	1.4301
5	1	O-Ring 22x2,5	5540202	PTFE
4	1	Ventilstange	T6104K023	1.4301
3	1	Ventilteller	T6111K009	CrNi
2	1	Ventilsitz	T1418K006	CrNi
1	1	Dichtung Rd170/150x2	5531348	WS3820
Pos.	Stück	Bezeichnung	Zeichn.-Nr.	Mat.
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, nachgebaut, noch Dritten mitgeteilt oder nützlich gemacht werden. Es gelten hierfür die Patent-, Urheberrechts- und bürgerlichen Gesetze. Entsprechend DIN 34.		Maße ohne Toleranzangabe: DIN ISO 2768-CK DIN 8570-05		Maßstab
		Gewicht		Rohmaß
		Modell-Nr.		EBA-Ventillisten- Nr.150
		Benennung		BV Auxim
		Ersatzteilzeichnung		Zeichnungsnummer
		G81140026		entstanden aus:
		Dok.-Nr.8109		
		WSN Waggon Service Nord		
		D-24220 Flintbek, Hörn 14		
		Fon.: 04347-908-7816		
		Fax.: 04347-908-7822		
Änderung	Datum	Name		